



## WC-Spülung

«Undichter Spülkasten kostet Geld und Nerven!»

Schimmel und Kalkablagerungen vermeiden, um Wasser und Geld zu sparen.

Unsere qualifizierten Servicemonteure sind gerne zur Stelle!



## Persönlich • Kompetent Leistungsstark

Kein Geldabfluss durch undichten Spülkasten.

Senden Sie uns ganz einfach die Rückantwortkarte ...

... rufen Sie uns an  
Tel. 062 739 20 80 ...

... oder füllen Sie das Formular auf unserer Website aus:  
[www.bp-haustechnik.ch](http://www.bp-haustechnik.ch)



Bitte Rückseite  
ausfüllen

«Wenn die Toiletten-  
spülung rinnt, entstehen  
störende Geräusche und  
das unnötig laufende  
Wasser verursacht Kosten.»

bp Haustechnik AG  
Sonnmatt 1  
5053 Staffelbach

Tel. 062 739 20 80  
www.bp-haustechnik.ch



Grund für eine nachlaufende  
Toilettenspülung sind meistens  
Kalkablagerungen. Auch ein  
Schwimmer, der durch Schimmel  
verunreinigt ist, oder ein defektes  
Zulauf- oder Spülkastenventil  
können die Ursache sein.

Sollte dieser Fall eintreten, lohnt  
es sich, rasch zu handeln. Denn:  
eine undichte WC-Spülung kann  
täglich einen vermeidbaren Was-  
serverbrauch von 10 bis zu 100  
Litern zur Folge haben. Das geht  
ins Geld! Zudem bedeutet dies  
eine Verschwendung des kost-

baren Wassers! Dies lässt sich  
mit dem ökologischen Gewissen  
nicht vereinbaren und könnte mit  
geringen Massnahmen rasch be-  
hoben werden.

Denn, eine kleine Ursache hat  
eine grosse Wirkung zur Folge.  
Eine regelmässige Wartung der  
WC-Anlage verhindert, dass das  
Problem überhaupt erst auftritt.

Durch die gut ausgerüsteten  
Servicefahrzeuge und das grosse  
Lager steht einer raschen Repara-  
tur nichts im Wege.



**Wir interessieren uns für:**

- Ersatz Heizungspumpe
- Heizkörperventile ersetzen
- Komfortlüftung überprüfen / Filter ersetzen
- Boiler-Entkalkung
- Bodenheizung spülen
- Leckmelder-Frühwarnsystem
- Service Spülkasten / Schwimmerventil WC austauschen
- Heizungs-Check
- Ersatz Wasserfilter

**Vorname** .....

**Name** .....

**Adresse** .....

**PLZ Ort** .....

**Mail** .....

**Tel.** .....



GAS/ECR/ICR

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
Non affrancare

50753291  
000001



**DIE POST**

bp Haustechnik AG  
Sonnmatt 1  
5053 Staffelbach